# GREY 9



B&D
BURCHEX

2024-12-09

1



# 2 60798 Grey 9 (120) 12.2021

**Lista elementów Stuckliste Elements**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 44x680x1600 |  |
| B | 12 | 88x88x1984 |  |
| Ca | 16 | 44x68x300 |  |
| C | 8 | 44x68x400 | |
| D | 2 | 88x88x856 |  |
| Da | 2 | 88x88x856 |  |
| E | 4 | 88x88x1384 |  |
| F | 4 | 88x88x856 |  |
| G | 4 | 44x68x400 |  |
| H | 4 | 44x68x1445 |  |
| Ha | 4 | 44x68x1314 |  |
| I | 4 | 44x68x1899 |  |
| K | 4 | 44x68x1066 |  |
| O | 4 | 44x68x1066 |  |
| J | 8 | 18x88x1759 |  |
| L,La | 4+8 | 18x88x88 |  |
| N+Na | 4 | 28x68x2060 |  |
| M | 4 | 490x900 |  |
| P | 4 | 28x68x680 |  |
| R 533x533 | | |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R1 | 4 | 16x120x237 | |
| R2 | 4 | 16x120x459 | |
| R3 | 4 | 16x120x681 | |
| R4 | 4 | 16x120x903 | |
| R5 | 4 | 16x120x1125 | |
| R6 | 4 | 16x120x1347 | |
| R7 | 4 | 16x120x1569 | |
| R8 | 4 | 16x120x1792 | |
| T1 | 8 | 16x120x1007 | |
| T1 | 8 | 16x120x1118 | |
| T3 | 8 | 16x120x1229 | |
| T4 | 8 | 16x120x1340 | |
| T5 | 8 | 16x120x1451 | |
| T6 | 8 | 16x120x1562 | |
| T7 | 8 | 16x120x1673 | |
| T8 | 8 | 16x120x1784 | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| Zs | 8 | 6x80 |  |
| Zs | 8+8 | M6+M6 |  |
| Sw | 24 | 3,5x40 |  |
| Kw | 96 | 5x90 |  |
| Ww | 48 | 4x70 |  |
| Cw | 40 | 6x120 |  |
| Pw | 64 | 4x60 |  |
| Tx | 12 | 8x60 |  |
| Gp | 524 | |  |
| CAP | 8 | M6 |  |
| Px | 1 | |  |




Attention : For wooden elements natural effects of drying process are deformations . Depending on the air humidity measures can be different to the ones described up to 0,3 % of thickness and 5 % of width .
Achtung: Durch wechselnde Witterungseinflussekann das holz quellen oder schwinden. Je nach Feuchtigkeit konnen gerinfugige Massabweichungen auftreten: bis 0,3% bei der Lenge und bis 5% bei der Starke.
Uwaga: Elementy drewniane ulegają odkształceniu w procesie wysychania. W zależności od wilgotności powietrza wymiary mogą się różnić od podanych na długości ~ 0,3% na grubości i szerokości 5%.

**3**












**ALTERNATIVE**




2024-12-09

**4**








A x8

B x12



Pw 4 x 60 x 64

**5**






F x4

E x2




Kw 5x90 x24



**6**












**7**




C x8



Ca x16



G x4




Kw 5x90 x56




**X = Y**

**8**







H x4



P x1






Tx 8x60 x4

**9**







Ha x4

Zs 6 x80 x8 CAPx8



**10**



**11**







Cw 6x120 x4

**12**







2024-12-09

**13**


N
I
Cw
N
Cw
N
N
I
Cw
I
Cw
N
N ~1716
N ~1716
N
N = N = N = N


I x 4
∅5
Cw 6 x120 x4
Tx 8 x 60 x4


I
Tx
Tx
∅5
Tx

**14**







K x 4




O x 4






Kw 5 x 90 x 16
Cw 6 x 120 x 8

**15**


J
J
J
J
J
Gp
Gp
Gp
6mm
!
La
Sw
6mm
2
Sw
La
6mm
2
1
Sw
L
6mm
La
1
La
Gp
Gp


J x 8


L x 4
La x 8


Gp x 48


∅3
Sw 3,5 x 40 x 24

2024-12-09

**16**




R(R1-R2) x8



Gp x 36






**17**






R(R3-R8) x6



Gp x 30



**18**




R(R3-R8) x18

Gp x 90



2024-12-09

**19**






M x 4



Na x 4






Ww 4x 70 x 24

**20**



**21**



**21**






N x 4 Na x 4



Ww 4 x70 x16








Ww 4 x70 x8



2024-12-09